УТВЕРЖДАЮ:
Директор КГАПОУ «КТТиС»

_____А.Н. Толстихин
«_1_» февраля 2023 г.

Паспорт доступности
Доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования ( далее – услуги)

## I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуги: 663168, Красноярский край,Енисейский район, ул. Калинина, дом 5

Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг): среднее профессиональное образование

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 4 этажа, 2925,7кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 25129кв.м

Название организации, которая предоставляет услуги населению,( полное наименование – согласно УСТАВУ, сокращенное наименование:краевоегосударственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский техникум транспорта и сервиса», согласно Уставу, краткое наименование - КГАПОУ «КТТиС»

Адрес места нахождения организации: : 660122, г.Красноярск, ул.60 лет Октября,161

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): - государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: министерство образования Красноярского края, 660021,г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 122

## II.КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность:(посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность) 400 чел.

Форма оказания услуг(*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно*): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

Категории обслуживаемых инвалидов:(инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): все категории

## III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА.

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | имеются выделенные места для стоянки автотранспортных средств для инвалидов, не обозначены соответствующими знаками – не |

| | | |
|---|---|---|
| | | удовлетворительное |
| 2 | сменные кресла-коляски | отсутствуют |
| 3 | адаптированные лифты | отсутствуют |
| 4 | поручни | отсутствуют |
| 5 | пандусы | отсутствуют |
| 6 | подъемные платформы (аппарели) | отсутствуют |
| 7 | раздвижные двери | отсутствуют |
| 8 | доступные входные группы | покрытие пешеходныхдорожек из твердогоматериала, имеетшероховатую поверхность.Входная группа достаточнойширины для проездаинвалидной коляски.Требуется перекиднойпандус через порог. |
| 9 | доступные санитарно-гигиенические помещения | нет доступных санитарно-гигиенических помещений– не удовлетворительное |
| 10 | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | удовлетворительное |
| 11 | Размещение оборудования и носителей информации,необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения) | Отсутствуют, за исключением таблички с названием и режимом работы организации, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне |
| 12 | Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Отсутствуют, за исключением таблички с названием и режимом работы организации, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне |
| 13 | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | отсутствуют |
| 14 | иные | - |

## IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ.

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Отсутствуют, за исключением таблички с названием и режимом работы организации, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне |
| 2 | обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги | частичное обеспечение для К,О |

| | | |
|---|---|---|
| | документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | |
| 3 | проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | проведен |
| 4 | наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | в наличии |
| 5 | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | предоставляется |
| 6 | предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | отсутствуют |
| 7 | соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | отсутствуют |
| 8 | обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | отсутствуют |
| 9 | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | отсутствуют |
| 10 | адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | в наличии |
| 11 | обеспечение предоставления услуг тьютора | отсутствуют |
| 12 | иные | - |

## V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов * | Сроки |
|---|---|---|
| 1. | Проведение проектных работ, необходимых для приведения объекта в соответствие требований законодательства РФ об обеспечения условий их доступности для инвалидов | 2024 г. |
| 1. | установка поручней | 2025г. |
| 2 | приобретение перекатных, приставных пандусов | 2024г. |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | оборудование доступных санитарно-гигиенических помещенийприобретение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | 2025 г |
| 4. | обеспечение дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функциизрения, зрительной информации – звуковойинформацией, а также надписей, знаков и инойтекстовой и графической информации - знаками,выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайляи на контрастном фоне | 2025г. |

| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов * | Сроки |
|---|---|---|
| 1 | Анализ и формирование потребности в необходимых работах, материалах, оборудовании. Исследование рынка и поиск поставщиков, подрядчиков | 2023 г. |
| 2 | Подготовка необходимой проектно-сметной документации | 2024 г. |
| 3 | Заключение контрактов и проведение работ | 2025 г. |
| 4 | провести переподготовку кадров с целью предоставления инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | При возникновении потребности |

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (*информации об объекте*) от «____» _____ 20_____ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «____» _____ 20____ г.
3. Решения Комиссии _____ от «____» _____ 20____ г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГАПОУ
«КТТиС»
_____А.Н.Толстихин
«_1_» февраля 2023 г.

Анкета
(*информация об объекте социальной инфраструктуры*)
к паспорту доступности ОСИ
№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Подтесовский филиал – казачий кадетский корпускраевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Красноярский техникум транспорта и сервиса»
1.2. Полный почтовый адрес объекта: 663168, Красноярский край, Енисейский район, ул. Калинина, дом 5
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 2925,7кв.м.
1.4. Год постройки здания 1980г., последнего капитального ремонта 2006г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023г., капитального – 2024, 2025г..

**Сведения об организации расположенной на объекте:**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):Подтесовский филиал – казачий кадетский корпус краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Красноярский техникум транспорта и сервиса», согласно Уставу, краткое наименование ПФ – ККК КГАПОУ «КТТиС»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), e-mail:663168, Красноярский край, Енисейский район, поселок Подтесово, ул.Калинина, д.5, goupl5@mail.ru.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский техникум транспорта и сервиса».
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 660122, ул. 60 Лет Октября, д. 191, г. Красноярск, (391) 260-41-02 (приемная),gover@ktts24.ru, официальный сайт:ktts24.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте** ( по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности образование
*(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)*
2.2. Виды оказываемых услуг образовательная
2.3. Форма оказания услуг: на объекте
(*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно*)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность __400чел_____
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

## 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту междугородний транспорт пассажирский автобус Енисейск-Подтесово, центральная остановка по улице Пушкина, по тротуарным дорожкам по улице Калинина , Пушкина, далее по тротуару вдоль ограждения здания филиала техникума, центральные ворота, вход в здание центрального входа.

(*описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта*)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1 км
3.2.2 время движения (пешком) 15 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),
3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*
3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть*, нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*
3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 59.13330.2012

| № | Категория инвалидов (*вид нарушения*) | Вариант организации доступности объекта | приложение | |
|---|---|---|---|---|
| | | | № на плане | № фото |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ДУ | | |
| | *в том числе инвалиды:* | | | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ | прил.№7 | 10 |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ | прил.№7 | 10 |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ | прил.№7 | 10 |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ | прил.№7 | 10 |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ | прил.№7 | 10 |

* - *указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»*

## 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (*вид работы*)* |
|---|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий и капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий и капитальный ремонт |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания |
| 8 | Все зоны и участки | Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания |

**- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

---

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГАПОУ«КТТиС»
_____А.Н.Толстихин
«30» января 2023 г

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№ _____

## 1. Общие сведения об объекте

1.1.Наименование (вид) объекта: краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский техникум транспорта и сервиса»
1.2. Полный почтовый адрес объекта: 663168, Красноярский край,Енисейский район, ул. Калинина, дом 5
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 2925,7кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 25129кв.м
1.4. Год постройки здания 1980г., последнего капитального ремонта 2006г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2023г., капитального 2025г..*

**Сведения об организации, расположенной на объекте.**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):Подтесовский филиал – казачий кадетский корпус краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Красноярский техникум транспорта и сервиса», согласно Уставу, краткое наименование ПФ-ККК КГАПОУ «КТТиС»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) e-mail, 660122, г.Красноярск, ул.60 лет Октября,161, Gover@ktts24.ru

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: оказание образовательных услуг

## 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту междугородний транспорт пассажирский автобус Енисейск-Подтесово, центральная остановка по улице Пушкина, по тротуарным дорожкам по улице Калинина , Пушкина, далее по тротуару вдоль ограждения здания филиала техникума, центральные ворота, вход в здание центрального входа.

(*описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта*)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1 км
3.2.2 время движения (пешком) 15 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),
3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*
3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

| № | Категория инвалидов (*вид нарушения*) | Вариант организации доступности объекта (*формы обслуживания*)* |
|---|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| | *в том числе инвалиды:* | ДУ |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение | |
|---|---|---|---|---|
| | | | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ | прил.№7 | 1,2 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ | прил.№7 | 3,4 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (*в т.ч. пути эвакуации*) | ДУ | прил.№8 | 7,8,12 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ | прил.№8 | 10 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ | прил.№8 | 5,6 |
| 6 | Система информации и связи (*на всех зонах*) | ДУ | прил.№8 | 12 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ | прил.№7 | 1,2 |

*** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:**

Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МНГ условно. Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: не оборудован надлежащими поручнями; нет кнопки вызова помощника; первая и последняя ступени на лестнице, а также участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м. перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы не имеют рифленые или контрастно окрашенные поверхности. Пандус наружный отсутствует. В холле первого этажа филиала техникума отсутствуют информационные таблички, предупреждающая и тактильная разметка о препятствиях. Туалетная комната для инвалидов отсутствует. Тактильные средства информации отсутствуют.

## 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|---|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий и капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий и капитальный ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий и капитальный ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий и капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий и капитальный ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Технические решения невозможны-организация альтернативной формы |

| | | |
|---|---|---|
| | | обслуживания |
| 8. | Все зоны и участки | Текущий и капитальный ремонт |

*- *указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

4.2. Период проведения работ в соответствии с бюджетным финансированием в рамках исполнения долгосрочной целевой программы «Доступная среда для инвалидов»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации состояние доступности ОСИ изменится с «ДУ» (доступность условная) до «ДЧ-В» (доступно частично всем)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

_____не требуется_____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____-_____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ _____

(*наименование сайта, портала*)

## 5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте КГАПОУ «КТТиС» на 12 л.

Руководитель рабочей группы

Заведующий филиалом Худолеев Н.Г.. _____

(*Должность, Ф.И.О.*) (*Подпись*)

Члены рабочей группы:

Заведующий уч.частью Волкова Л.Н. _____

(*Должность, Ф.И.О.*) (*Подпись*)

Заведующий хозяйством Войнова А.Б. _____

(*Должность, Ф.И.О.*) (*Подпись*)

Специалист по охране труда Худолееева Н.М. _____

(*Должность, Ф.И.О.*) (*Подпись*)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «30» января 2023 г. № _____

I Результаты обследования:
Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование объекта, адрес: здание Подтесовского филиала – казачьего кадетского корпуса КГАПОУ «КТТиС» по адресу: Красноярский край, п. Подтесово, ул.Калинина, 5

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | нет | | | | | | |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | прил. №7 | 1,2 | Отсутствует предупреждающая тактильная разметка при входе на территорию, прилегающую к зданию | С, У, Г, К,О (ОДА) | Нанести предупреждающую тактильную разметку при входе на территорию, прилегающую к зданию | Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | | | | | | |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | | | | | | |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | | | | | | |
| 1.6 | Общие требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Территория, прилегающая к зданию | ДУ | прил.№5 | 1,2 | капитальный ремонт |

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: **Состояние доступности структурно-функциональной зоны (территория, прилегающая к зданию) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «30» января 2023 г. № _____

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание Подтесовского филиала – казачьего кадетского корпуса КГАПОУ «КТТиС», Красноярский край, п.Подтесово, ул.Калинина,5

(*Наименование объекта, адрес*)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | Прил. №8 «1» | 3 | Отсутствует предупреждающая тактильная разметка перед лестницей. Отсутствуют поручни. | С, У, Г | Нанести предупреждающую тактильную разметку. Установка поручней | Работы в рамках капитального ремонта |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | | | Пандус отсутствует | | Установка пандуса | Работы в рамках капитального ремонта |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | Прил. №8 «1» | 3 | Поверхность покрытия входной площадки не соответствует нормам | С, У, Г | Замена покрытия входной площадки | Работы в рамках капитального ремонта |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | Прил. №8 «2» | 10 | Отсутствует предупреждающая тактильная разметка при входе | С, У, Г | Нанести предупреждающую тактильную разметку при входе | Работы в рамках капитального ремонта |
| 2.5 | Тамбур | есть | Прил. №8 «3» | 12 | Отсутствует предупреждающая тактильная разметка | С, У, Г | Нанести предупреждающую тактильную разметку | Работы в рамках капитального ремонта |
| | Общие требования к зоне | - | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Вход в здание | ВНД | Прил.№6 | 3,10 | В рамках капитального ремонта |

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: **Состояние доступности структурно-функциональной зоны (вход в здание) оценено как недоступное.**

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «30» января 2023 г. № _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) зданиеПодтесовскогофилиала – казачьего кадетского корпуса КГАПОУ «КТТиС» по адресу: 663168 Енисейский район, поселок Подтесово, ул. Калинина, дом 5

*(наименование объекта, адрес)*

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | вестибюль | есть | Прил. №8, «4» | 11 | Отсутствуют информационные таблички, предупреждающая тактильная разметка о препятствиях | С, У, Г, К,О (ОДА) | Установить информационные таблички, предупреждающую тактильную разметку о препятствиях | Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | нет | | | | | | |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | | | | | | |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | | | | | | |
| 3.5 | Дверь | есть | Прил. №8, «2» | 10 | Отсутствует маркировка прозрачных дверей<br><br>Нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола не защищена противоударной полосой | С, У, Г | Нанести маркировку прозрачных дверей<br><br>Приобретение переносного пандуса | Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | Прил. №8 | 6 | Отсутствует пандус | С, У, Г, К,О (ОДА) | Приобретение переносного и приставного пандуса | Работы в рамках текущего ремонта по |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Отсутствует предупреждающая тактильная разметка при входе | | | мере выделения финансовых средств |
| | Общие требования к зоне | | Прил. №8 | 7,8,9, 11, 12 | Отсутствует предупредительная информация о препятствиях<br><br>Отсутствуют тактильные предупреждающие полосы | С, У, Г, К,О (ОДА) | Разместить предупредительную информацию о препятствиях<br><br>Установить предупреждающие тактильные полосы | Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Фойе первого этажа | ДУ | Прил.№8 | 7,8,10, 11,12 | В рамках текущего ремонта |

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: **Состояние доступности структурно-функциональной зоны, путь движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями**

Приложение №4
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «30» января 2023 г. № _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) учебная часть
Вариант I – зона обслуживания инвалидов: Подтесовский филиал– казачий кадетский корпус КГАПОУ «КТТиС» по адресу: Красноярский край, п.Подтесово, ул.Калинина, 5
(*наименование объекта, адрес*)

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | Прил. № 8 «5» | 9 | | С, У, Г, К,О (ОДА) | | |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет | | | | | | |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | | | | | | |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | | | | | | |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | | | | | | |
| | Общие требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Кабинет секретаря учебной части | ВНД | Прил.№ 6 «5» | С, У, Г, К,О (ОДА) | Перенос учебной части в помещение на первом этаже здания |

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: **Состояние доступности структурно-функциональной зоны, кабинет секретаря учебной части, оценено как не доступно.**

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «30» января 2023 г. № ____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений: здание Подтесовскогофилиала – казачьего кадетского корпуса КГАПОУ «КТТиС» по адресу: 663168 Красноярский край, Енисейский район,п.Подтесово, ул.Калинина, дом 5.

(*наименование объекта, адрес*)

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | Прил. №8 «6» | 4,5 | Не оборудована двухсторонняя связь с диспетчерским пунктом или кнопка вызова<br><br>Отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п.<br><br>Не установлена туалетная кабинка для граждан инвалидов на креслах-колясках<br><br>Отсутствуют информирующие таблички о помещении:- рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - дублирование рельефные знаками | С, У, Г, К,О (ОДА) | Устройство кнопки вызова<br><br>Устройство крючков для одежды, костылей и т.п.<br><br>Установить туалетную кабинку для граждан инвалидов на креслах-колясках<br>Установить информирующие таблички о помещении с дублированием рельефными буквами | Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | | | | | | |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | | | | | | |
| | Общие требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Туалетная комната | ВНД | | | Капитальный ремонт по мере выделения денежных средств |

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: **Состояние доступности структурно-функциональной зоны (туалетная комната) оценено как недоступное.**

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «30» января 2023 г. № ___

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте:здание Подтесовскогофилиала – казачьего кадетского корпуса КГАПОУ «КТТиС» по адресу: 663168 Красноярский край, Енисейский район, поселок Подтесово, улица Калинина ,дом 5

*(наименование объекта, адрес)*

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет | Прил.7 | 6,7,8 ,9,12 | | Г,С | | |
| 6.2 | Акустические средства | нет | Прил.7 | 6,7,8 ,9,12 | | Г | Оборудование устройствами и средствами информации и связи их системы | |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | Прил.7 | 6,7,8 ,9,12 | | С | Установить информирующие таблички о помещении с дублированием рельефными буквами | |
| | Общие требования к зоне | | | | | | | |


II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Коридор, холл 1-го этажа | ВНД | Прил.7 | 7,8,10, 11,12 | Капитальный ремонт по мере выделения денежных средств |

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению:**Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как недоступное.**


ул. Талалихина
д. 35
д. 33
д. 31
д. 29
д. 27
д. 25
д. 23
д. 21
д. 19
ул. Пушкина
пер. Новый
д. 17
д. 15
д. 13
д. 9
д. 7
д. 5
д. 3
д. 3А
д. 1А
д. 13
д. 11
д. 9
д. 7
д. 1Б
д. 1А
д. 3
д. 1
ОУ
ул. Калинина, 5
ул. Калинина
ул. Калинина
пер. Березовый
Проезжая часть
Здания
Опасные участки
Боксы
Инвалиды категори К,О, (ОДА)
Инвалиды категории Г,С,У

Приложение №8

# ПУТЬ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ






фото № 1


Подтесовский филиал - казачий кадетский корпус КГАПОУ
«Красноярский техникум транспорта и сервиса»
N
S

Фото № 2



Фото № 3



Фото № 4




Фото № 5

Фото № 6





Фото № 7

Фото № 8






Фото № 9



Фото № 10



Фото № 11



Фото №12