

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГАПОУ
«КТТиС»
А.Н.Толстихин
« 31 » января 2023 г.

Паспорт доступности
Доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее – услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуги: 660010, г. Красноярск, ул. Столбовая, 73

Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг): среднее профессиональное образование

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 1767,7 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10 518 кв.м

Название организации, которая предоставляет услуги населению, (полное наименование – согласно УСТАВА, сокращенное наименование: краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский техникум транспорта и сервиса», согласно Уставу, краткое наименование - КГАПОУ «КТТиС»

Адрес места нахождения организации: 660122, г. Красноярск, ул.60 лет Октября, 161

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): - государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: министерство образования Красноярского края, 660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 122

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность: (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность) 350 чел.- плановая мощность

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): все категории

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	имеются выделенные места для стоянки автотранспортных средств для инвалидов, обозначены соответствующими знаками
2	Сменные кресла-коляски	отсутствуют

3	Адаптированные лифты	отсутствуют
4	Поручни	отсутствуют
5	Пандусы	имеются
6	Подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют
7	Раздвижные двери	отсутствуют
8	Доступные входные группы	Покрытие пешеходных дорожек из твердого материала, имеет шероховатую поверхность. Входная группа достаточной ширины для проезда инвалидной коляски. Имеется перекидной пандус через порог.
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	нет доступных санитарно-гигиенических помещений – не удовлетворительное
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	удовлетворительное
11	Размещение оборудования и носителей информации. Необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения)	отсутствуют
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	имеются
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствуют
14	иные	-

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	в наличии
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для	частичное обеспечение для К,О,С

	получения услуги действий	
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	проведен
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	в наличии
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	предоставляется
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	отсутствуют
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	отсутствуют
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	отсутствуют
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствуют
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	в наличии
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	отсутствуют
12	иные	-

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки
1.	Проведение проектных работ, необходимых для приведения объекта в соответствие требований законодательства РФ об обеспечения условий их доступности для инвалидов	2024г.
2	оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений приобретение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	2025 г
3.	обеспечение дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие	2026г.

	расстройства функции зрения, зрительной информации –звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	
--	---	--

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки
1.	провести переподготовку кадров с целью предоставления инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	При возникновении потребности

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «_____» _____ 20____ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «_____» _____ 20____ г.
3. Решения Комиссии _____ от «_____» _____ 20____ г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГАПОУ
«КТТиС»
А.Н.Толстихин
«31» января 2023 г.

Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский техникум транспорта и сервиса»
1.2. Полный почтовый адрес объекта: 660010, г.Красноярск, ул.Столбовая, 73
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 1767,7кв.м.
1.4. Год постройки здания 1974г., последнего капитального ремонта 1985г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022г., капитального – 2026г..

Сведения об организации расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский техникум транспорта и сервиса», согласно Уставу, краткое наименование КГАПОУ «КТТиС»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), e-mail:660122, г.Красноярск, ул.60 лет Октября,161Gover@ktts24.ru
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) министерство образования Красноярского края
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 660021, ул. Карла Маркса, д. 122, г. Красноярск, (391) 211-93-10 (приемная),mon@krao.ru, официальный сайт:www.krao.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности образование
(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
2.2. Виды оказываемых услуг образовательная
2.3. Форма оказания услуг: на объекте
(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность __350чел__

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом автобус №43 «Автовокзал Восточный-Сельхозкомплекс», №19 «Причал (Давыдова) - Стела», « №2 «Автовокзал Восточный – Дом ученых», трамвай № 6 « пос.Энергетиков – пр.им.газеты красноярский рабочий - пос.Энергетиков, № 7 «КрасТэц – пр.им.газеты красноярский рабочий – КрасТэц», далее по пути движения от остановки Затон в сторону Предмостной площади до заправки 25 часов, повернуть направо вдоль Красноярского колледжа радиоэлектроники и информационных технологий прямо по дороге до ворот, повернуть направо, вход в здание центрального входа.

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 59.13330.2012

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта	приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ		
	в том числе инвалиды:			
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ	прил.№7	8
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ	прил.№7	8
4	с нарушениями зрения	ДУ	прил.№7	8
5	с нарушениями слуха	ДУ	прил.№7	8
6	с нарушениями умственного развития	ДУ	прил.№7	8

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт

5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания
8	Все зоны и участки	Технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания

**- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГАПОУ «КТТиС»
А.Н.Толстихин
«31» января 2023 г.

Акт обследования № _____
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский техникум транспорта и сервиса»
1.2. Полный почтовый адрес объекта: 660010, г. Красноярск, ул. Столбовая, 73
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 1767,7 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10 518 кв.м
1.4. Год постройки здания 1974 г., последнего капитального ремонта 1985 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 г., капитального 2026 г..

Сведения об организации, расположенной на объекте.

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский техникум транспорта и сервиса», согласно Уставу, краткое наименование КГАПОУ «КТТиС»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) e-mail, 660122, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 161, Gover@ktts24.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: оказание образовательных услуг

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобус №43 «Автовокзал Восточный-Сельхозкомплекс», №19 «Причал (Давыдова) - Стела», « №2 «Автовокзал Восточный – Дом ученых», трамвай № 6 « пос. Энергетиков – пр. им. газеты красноярский рабочий - пос. Энергетиков, № 7 «КрасТэц – пр. им. газеты красноярский рабочий – КрасТэц», далее по пути движения от остановки Затон в сторону Предмостной площади до заправки 25 часов, повернуть направо вдоль Красноярского колледжа радиоэлектроники и информационных технологий прямо по дороге до ворот, повернуть направо, вход в здание центрального входа.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ

4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	прил.№7	2,3
2	Вход (входы) в здание	ДУ	прил.№7	3,4,5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	прил.№8	6,7,8,9
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	прил.№8	8
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	прил.№8	11,12
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	прил.№8	7
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	прил.№7	1,2

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МНГ условно. Вход в здание соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: имеется кнопка вызова помощника; первая и последняя ступени на лестнице, а также участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м. перед дверными проемами и входами на лестницы имеют контрастно окрашенные поверхности. Имеется перекатной пандус. В холле первого этажа техникума установлены тактильные таблички, мнемосхема выполненными шрифтом Брайля. Оборудование устройствами и средствами информации и связи их системы отсутствуют. Предупреждающая и тактильная разметка о препятствиях отсутствует. Туалетная комната для инвалидов отсутствует. Тактильные средства информации отсутствуют.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки	Технические решения невозможны-

	транспорта)	организация альтернативной формы обслуживания
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в соответствии с бюджетным финансированием в рамках исполнения долгосрочной целевой программы «Доступная среда для инвалидов»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации состояние доступности ОСИ изменится с «ДУ» (доступность условная) до «ДЧ-В» (доступно частично всем)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.

2. Входа (входов) в здание на 2 л.

3. Путей движения в здании на 2 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте КГАПОУ «КТТиС» на 14 л.

Руководитель рабочей группы

Зам.директора по АХР Хорикова А.В.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:


Зам.директора по УМР Перепелкина Т.В.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Зам.директора по УВР Лихман Т.В.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Зам.директора по УПР Лавриков Е.В.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

I Результаты обследования:

Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование объекта, адрес: здание КГАПОУ «КТТиС» по адресу: г.Красноярск, ул.Столбовая, 73

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	прил. №7	2,4	Отсутствует предупреждающая тактильная разметка при входе на территорию	С	Нанести предупреждающую тактильную разметку при входе на территорию	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	прил. №7	1,2	Отсутствует предупреждающая тактильная разметка при входе на территорию, прилегающую к зданию	С	Нанести предупреждающую тактильную разметку при входе на территорию, прилегающую к зданию	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть				К, О(ОДА)		
1.6	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние	Приложение	Рекомендации по адаптации
--------------	-----------	------------	---------------------------

структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к зданию	ДУ	прил.№5	3	капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны (территория, прилегающая к зданию) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание КГАПОУ «КТТиС» по адресу: г.Красноярск, ул.Столбовая, 73
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет			Лестница (наружная) отсутствует		Нанести предупреждающую тактильную разметку.	Работы в рамках капитального ремонта
2.2	Пандус (наружный)	есть		4,5	Пандус в наличии		Пандус установлен	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	Прил. №8 «1»	4	Поверхность покрытия входной площадки не соответствует нормам	С, У, Г	Замена покрытия входной площадки	Работы в рамках капитального ремонта
2.4	Дверь (входная)	есть	Прил. №8 «2»	4	Отсутствует предупреждающая тактильная разметка при входе	С, У, Г	Нанести предупреждающую тактильную разметку при входе	Работы в рамках капитального ремонта
2.5	Тамбур	есть	Прил. №8 «3»	6	Отсутствует предупреждающая тактильная разметка	С, У, Г	Нанести предупреждающую тактильную разметку	Работы в рамках капитального ремонта
	Общие требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ	Прил.№6	4,5,6	В рамках капитального ремонта

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны (вход в здание) оценено как условно доступное.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) здание КГАПОУ «КТТиС» по адресу: г.Красноярск, ул.Столбовая, 73

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	вестибюль	есть	Прил. №8, «4»	6	Информационная табличка в наличии. Отсутствует предупреждающая тактильная разметка о препятствиях	С, У, Г, К, О (ОДА)	Установлена информационная табличка. Установить предупреждающую тактильную разметку о препятствиях	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	Прил. №8, «2»	7,8	Наличие на входе системы радиопроинформирования и звукового ориентирования для инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения	С, У, Г	Установить на входе системы радиопроинформирования и звукового ориентирования для инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны)	есть	Прил. №8	6,7	Отсутствует предупреждающая	С, У, Г, К, О (ОДА)	Нанести предупреждающую	Работы в рамках текущего

	безопасности)				тактильная разметка при входе		разметку	ремонта по мере выделения финансовых средств
	Общие требования к зоне		Прил. №8	6,7,8,9,10	Отсутствует предупредительная информация о препятствиях Отсутствуют тактильные предупреждающие полосы	С, У, Г, К, О (ОДА)	Разместить предупредительную информацию о препятствиях Установить предупреждающие тактильные полосы	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Фойе первого этажа	ДУ	Прил.№8	6	В рамках текущего ремонта

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны, путь движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) учебная часть
Вариант I – зона обслуживания инвалидов: здание КГАПОУ «КТТиС» по адресу: г.Красноярск,
ул.Столбовая, 73

(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	Прил. № 8 «5»	8		С, У, Г, К, О (ОДА)		
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинет учебного центра логистики	ДУ	Прил. № 6 «5»	С, У, Г, К, О (ОДА)	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны, кабинет секретаря учебной части, оценено как доступно условно

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений: здание КГАПОУ «КТТиС» по адресу: г.Красноярск, ул.Столбовая, 73
(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	Прил. №8 «б»	11, 12	Не оборудована двухсторонняя связь с диспетчерским пунктом или кнопка вызова Отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п. Не установлена туалетная кабинка для граждан инвалидов на креслах-колясках Отсутствуют информирующие таблички о помещении:- рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - дублирование рельефные знаками	С, У, Г, К,О (ОДА)	Устройство кнопки вызова Устройство крючков для одежды, костылей и т.п. Установить туалетную кабинку для граждан инвалидов на креслах-колясках Установить информирующие таблички о помещении с дублированием рельефными буквами	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств

5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ВНД	Прил. №8 «б»	11,12	Капитальный ремонт по мере выделения денежных средств

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности структурно-функциональной зоны (туалетная комната) оценено как недоступное.**

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте: здание КГАПОУ «КТТиС» по адресу: г.Красноярск, ул.Столбовая, 73

(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	Прил. № 7	6,7		Г,С		
6.2	Акустические средства	нет	Прил. №7	6,7		Г	Оборудование устройствам и средствами информации и связи их системы	
6.3	Тактильные средства	нет	Прил. №7	6,7		С		
	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Коридор, холл 1-го этажа	ВНД	Прил.№7	6,7	Капитальный ремонт по мере выделения денежных средств


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как недоступное.**

ПУТЬ СЛЕДОВАНИЯ ОТ БЛИЖАЙШЕЙ ОСТАНОВКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА ДО ОУ

План-схема № 1 расположение объекта на местности КГАПОУ "Красноярский техникум транспорта и сервиса",
расположенного по адресу г.Красноярск, ул.Столбовая, 73



- ворота
- вход
- Инвалиды категории Г, С, У
- Инвалиды категории К, О, (ОДА)

Приложение № 8

ПУТЬ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ




Фото № 1





Фото № 3





Фото № 5



Φοτο Νο 6











Φοτο Νο 11



ΦOTO Νο 12



Индивидуальный предприниматель Груль Дмитрий Юрьевич

Адрес: 660062, Красноярский край, Красноярск, Крупской, дом 4А, квартира 48, тел.: 8(391)292-07-59

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 246111474304	КПП		
Получатель Индивидуальный предприниматель Груль Дмитрий Юрьевич		Сч. №	40802810006500004580
Банк получателя ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Москва		БИК	044525999
		Сч. №	30101810845250000999

СЧЕТ № 4 от 30 Января 2023 г.

Платательщик: Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Красноярский техникум транспорта и сервиса" (КГАПОУ "КТТиС")

Грузополучатель: Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Красноярский техникум транспорта и сервиса" (КГАПОУ "КТТиС")

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
1	Стол учебный с полкой под клавиатуру, ЛДСП, 700*600*750 мм, цвет- орех гварнери.	шт	16	2840-00	45440-00
Итого:					45440-00
Без налога (НДС).					-
Всего к оплате:					45440-00

Всего наименований 1, на сумму 45'440.00

Сорок пять тысяч четыреста сорок рублей 00 копеек

Руководитель предприятия _____ (Груль Д.Ю.)

Главный бухгалтер _____ (Груль Д.Ю.)

